



職安警示

被倒下的木箱擊斃

1. 意外日期： 2019 年 6 月
2. 意外地點： 一個倉庫內
3. 意外摘要：

一名男工獨自處理一個放置在兩部板車上的木箱時，被突然倒下的木箱擊中致死。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為確保從事物料處理工作的工人／僱員的安全，東主／僱主應提供及維持安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮要處理物料的大小、重量、形狀及穩定性；以及工作環境、人手及所需的工具以進行物料處理工作，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，並已考慮安全法例及相關安全指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 視乎情況，安排充足人手，並在有需要時，使用適當的機械輔助設備如具有足夠負荷量的叉式起重車，以確保工作安全地進行；
- 確保物料已正確地繫穩及穩定，以防止它們在工作期間翻倒或移位；



- 為所有有關的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練；並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練五部曲》](#)¹
- [《職業安全及健康規例》第VII部有關體力處理操作的指引](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件