



職安警示

從屋頂墮下

1. 意外日期： 2021 年 5 月
2. 意外地點： 拆卸中的地盤辦公室
3. 意外摘要：

當一名工人站在地盤辦公室的屋頂上進行拆卸地盤辦公室工作時，他踩踏的面板突然破開，導致他從該孔洞墮下至地面。該名工人嚴重受傷並於兩天後離世。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員從高處墮下，在從事任何構築物拆卸工作的承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、待拆卸構築物的構造及工作環境所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對那些可引致工人／僱員墮下的危險地方；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例及安全指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序，以減低工人／僱員面對的風險，如墮下的危害；
- 嚴禁進入易破的構築物或在其上方工作；
- 確保有關工作可從安全的地方進行及避免工人／僱員在任何可從高處墮下的危險地方或其附近進行工作；



- 如不能避免在危險地方或其附近進行工作，須採取足夠的步驟，包括設置並確保工人使用設有圍欄及底護板的合適工作平台；
- 若因工作環境特殊（例如狹窄的空間）而不能設置合適的工作平台，須向相關工人／僱員提供適當的安全吊帶，並在工作地點設置適當及穩固的繫穩點、獨立救生繩或防墮系統，以供他們所配戴的安全吊帶得以持續地繫穩着；
- 採取適當步驟確保工人／僱員在工作期間正確使用安全吊帶、繫穩點、獨立救生繩及防墮系統；
- 在每個工作地點提供及維持適當及足夠的安全進出口；
- 為每名工人／僱員提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有相關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》¹](#)
- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)

¹ 按此檢視文件



- [《高處工作意外致命個案集》](#)¹
- [《高處工作安全概覽》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。