



職安警示

被傾卸車的傾卸斗的底部夾倒

1. 意外日期： 2021 年 5 月
2. 意外地點： 一個堆填區
3. 意外摘要：

一名傾卸車司機在傾卸車的輪胎附近位置進行檢查工作時，已被升起的傾卸斗懷疑突然下降，致使他被夾斃於傾卸車的輪胎及傾卸斗之間。

4. 給擁有人／承建商／僱主的職安警示：

為確保在進行傾卸車檢查、維修或修理工作的工人／僱員的安全及健康，作業裝置的擁有人／承建商／僱主應提供及維持一個安全的工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，為作業裝置的檢查、維修或修理工作制定安全施工方法及程序，須特別注意在升起的傾卸車傾卸斗下方或其附近工作所需的安全措施；
- 在進行任何工作時，確保使用具足夠負載能力的支撐裝置承托升起的傾卸斗，並能夠鎖定在適當位置，以防止升起的傾卸斗意外下降；



- 確保支撐裝置的設計、構造及安裝符合相關的國際標準及依循製造商的規格／指示；
- 在升起的傾卸斗下方或附近進行的工作劃設作業區並妥善圍封，實行嚴格的進入管制措施及於當眼位置張貼適當的警告告示，以阻止未獲授權的人進入作業區；
- 確保用作操控傾卸斗升降的每一控制桿、手掣或類似裝置須構造良好及安裝在適當位置，以避免意外地被觸動，並以清晰標記顯示其用途及操作模式；當有工作於升起的傾卸斗下方或其附近進行時，禁止未獲授權的人觸及該等控制裝置；
- 確保傾卸車的檢查、維修或修理工作由具相關訓練及實際經驗的人進行；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》¹](#)

¹ 按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。