



職安警示

從木梯上墮下

1. 意外日期： 2021 年 3 月
2. 意外地點： 一幢住宅大廈
3. 意外摘要：

一名工人站在木梯準備為翻新中的高層住宅單位的露台進行天花板油漆工作時，懷疑從梯子上墮下並越過露台的欄杆至地下身亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在進行翻新工作時從高處墮下，承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對在離地工作時墮下的風險；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例、已獲認可的安全標準及相關指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 儘可能避免進行離地工作，例如提供及使用專設的工具，令工人／僱員可於地面完成工作，尤其是要在設有圍欄或矮牆的樓邊附近工作；
- 如離地工作不能避免，須採取足夠的步驟，包括設置並確保工人使用設有圍欄及底護板的合適工作平台、合適輕便工作



台或其他作支持用的安全設施；

- 若因工作環境特殊（例如狹窄的空間）而不能設置合適的工作平台，須向相關工人／僱員提供適當的安全吊帶，並在工作地點設置適當和穩固的繫穩點、獨立救生繩或防墮系統，以供他們所配戴的安全吊帶得以持續地繫穩着；
- 採取適當步驟確保工人／僱員在工作期間正確使用安全吊帶、繫穩點、獨立救生繩及防墮系統；
- 避免使用梯具及不合安全規格的棚架進行離地工作；
- 在每個工作地點提供及維持適當和足夠的安全進出口；
- 為每名工人／僱員提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有有關的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》¹](#)
- [《建築地盤\(安全\)規 VA 例部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)

¹ 按此檢視文件



- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)
- [《高處工作安全概覽》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。