

# 地盘常见的**不安全**高处工作情况

没有提供安全进出口

触犯建筑地盘(安全)规例第38A条

没有提供个人防护装备

触犯建筑地盘(安全)规例第38B条



攀爬模板出入工作地点




没有提供安全带及独立救生绳给搭棚工人使用

挖掘工程没有屏障

触犯建筑地盘(安全)规例第40条



挖掘工程边缘没有屏障



劳工处



职业安全健康局

职安健查询热线 2559 2297

职安健投诉热线 2542 2172  
(所有投诉均会绝对保密)