



职安警示

被倒下的鋁板击斃

1. 意外日期： 2019 年 6 月

2. 意外地点： 一个建筑地盘

3. 意外摘要：

当一组工人正在拆卸一排以直立形式放置的铝板时，该等铝板倒下并击毙其中一名工人。

4. 給承建商 / 雇主的职安警示：

为确保从事物料储存及处理工作的工人 / 雇员的安全，承建商 / 雇主应提供及维持安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑要处理物料的大小、重量、形状及稳定性；工作环境、所拣选的存放地点、运输路线、需要的人手；以及所需的工具以进行物料处理工作，找出所有与该工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，并已考虑安全法例及相关安全指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 确保在平坦、水平和坚硬的表面上存放、堆栈或处理物料；
- 确保物料以安全的方式存放或堆栈，或妥善地承托以防止翻倒；



- 视乎情况，安排充足人手，并在有需要时，使用适当的机械辅助设备如具有足够负荷量的起重机或叉式起重车，以确保在整个时间的工作均是安全地进行；
- 确保物料已正确地系稳及稳定，以防止它们在工作期间翻倒或移位；
- 为所有有关的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练；并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练五部曲》¹](#)
- [《职业安全及健康规例》第VII部有关体力处理操作的指引¹](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件