



职安警示

被倒塌的木制平台压毙

1. 意外日期：2019 年 4 月
2. 意外地点：一个建筑地盘
3. 意外摘要：

一名男性工人在兴建中的升降机槽内被倒塌的木制平台压倒，怀疑该木制平台在倒塌前是由临时支架承托着，而临时支架的拆卸工作正准备进行。工人身体严重受伤，并于同日离世。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为确保从事搭建、更改或拆卸临时支架的工人／雇员的安全，承建商／雇主应提供及维持安全的工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑工作性质及工作环境后，找出所有与工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，并在已考虑安全法例及相关安全指引的要求下，制定适当的安全施工方案及程序，详述进行临时支架各个阶段的搭建、更改或拆卸方法；搭建、更改或拆卸临时支架的施工步骤、所使用的机械及设备；工作平台及通道路线；以及系稳物的详情；
- 指派具备足够资格、能力和经验的专业工程师设计临时支架，以确保设计符合既定标准、具足够的负载能力及稳定的结构；
- 确保由具备所需知识、技能和经验的合格的地盘人员及工人进行有关的工作；



- 确保须由曾受有关训练，并就该等工作而言具足够经验的工人，并须在合资格的人的直接监督下才可进行搭建、更改或拆卸临时支架的工作，该合资格的人应该具备足够技术知识和管理技巧，并且能够阅读和理解临时支架的设计图、规格及其施工方案；
- 确保由具备所需知识、技能和经验的合资格的地盘人员及工人进行有关的工作；
- 提供适当和足够的安全进出口予各工作地点；
- 须为每名进行搭建、更改或拆卸临时支架的工人 / 雇员提供合适的安全吊带，而安全吊带须持续地系稳于适当和稳固的系稳系统上，并确保他们在高处工作时适当地使用有关防堕设备；
- 向所有工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《工作指南：工作安全\(临时支架 — 防止倒塌\)》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。