



职安警示

被翻倒石膏板压倒

1. 意外日期： 2025 年 11 月

2. 意外地点： 一个露天停车场

3. 意外摘要：

一名男工在一个停车场处理竖立存放的一叠石膏板时，石膏板突然翻倒压住他，他被送往医院后，于当日证实死亡。

4. 给东主／雇主的职安警示：

为确保从事石膏板处理工作的工人的职业安全，东主／雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 确保在平坦、水平和坚硬的表面上存放、堆叠或处理石膏板；
- 委派一名合资格督导人员监督处理工序，包括确保石膏板的稳定性及使用适当的机械辅助设备，以确保所有风险已有效地消除或减轻；
- 确保石膏板已正确地系稳及稳定，以防止它们在工作期间翻倒；
- 制定及实施一个有效的石膏板处理工作监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关安全施工程序及安全措施。



5. 参考资料¹：

- [《职业安全及健康规例》第VII部有关体力处理操作的指引》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士採取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件