



职安警示

夹毙于废物货柜拖车与废物倾倒台之间

1. 意外日期： 2023 年 12 月
2. 意外地点： 一个堆填区
3. 意外摘要：

一名工人在堆填区内协助进行废物倾倒工作时，被夹毙于正在倒车的一辆废物货柜拖车与废物倾倒台之间。

4. 给东主／雇主的职安警示：

为防止任何涉及流动车辆的废物倾倒工作的工人／雇员在进行工作期间遭受危害，东主／雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士就废物倾倒工作进行针对性风险评估，评估应括涉及的车辆（例如废物货柜拖车）和作业装置（例如废物倾倒台），在充分考虑工作环境、工作性质、车辆行驶路线及作业装置的操作后，找出所有相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，制定废物倾倒工作的安全施工方法及程序；
- 为废物倾倒工作划设作业区，并实行严格的进入管制措施；
- 于当眼位置张贴适当的警告告示，以阻止未获授权的人士进入作业区，尤其当有车辆行驶时；



- 对于卸载废物货柜，特别是在废物倾倒入台上卸载时，应实行一切必要的控制措施，以确保卸载期间没有人停留在废物倾倒入台的平台上；
- 让废物货柜拖车及其他相关车辆的司机在倒车时能够清楚地看见车辆后方情况，例如提供倒车视像装置；
- 确保车辆处于倒车模式时会发出警报的倒车警报系统在任何时间均保持运作正常；
- 凡司机在倒车时对车辆的后方没有清晰无阻的视野，尤其当车辆倒车至废物倾倒入台的平台时，应派驻讯号员向司机发出有效的讯号；
- 确保为所有参与废物倾倒入工作的人员提供及使用有效通讯系统，令彼此间能进行有效的协调；
- 确保在每个工作地点均有足够及合适的照明，程度须达到足以使参与废物倾倒入工作的每个人都能清楚地看到工作地点，尤其是废物倾倒入台的平台；
- 提供高能见度反光衣予所有从事废物倾倒入工作的工人 / 雇员，并确保他们正确使用这些装备；
- 确保废物倾倒入工作由具相关训练和实际经验的人士进行；
- 向所有参与工作的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 订立及实施有效的监督制度，以确保上述的安全措施得以落实。



5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不~~不~~负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此檢視文件