



职安警示

被倒塌的下舱装载平台车夹倒

1. 意外日期： 2023 年 12 月
2. 意外地点： 一个工场
3. 意外摘要：

当一名工人在一个工场内进行拆卸一辆下舱装载平台车（“平台车”）时，平台车的平台突然倒塌把他压至死亡。

4. 给承办商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员在进行拆卸重型作业装置 / 设备时遭拆卸中的任何结构或其部分夹倒，有关的承办商 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该等系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑要拆卸的作业装置 / 设备的结构 / 配置、其工作性质 / 次序及工作环境，找出所有与拆卸工作有关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及安全指引的要求下，为拆卸工作制定安全施工方案及工作程序；
- 为将被拆卸的作业装置 / 设备（按需要）提供必要的支撑，以防止它的任何部分在施工期间意外分离、倒塌、位移或损坏；
- 确保该工作是由曾受足够训练及具足够经验的工人，并在合



资格的人的直接监督下才可进行。该合资格的人应具备足够的技术知识，并能够阅读理解该工作的图纸、风险评估报告及施工方案；

- 向所有有关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》¹](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件