



职安警示

被堕下物件击毙

1. 意外日期： 2021 年 12 月

2. 意外地点： 一个拆卸地盘

3. 意外摘要：

一名男工在一个拆卸地盘内清拆金属构筑物时，被由另一个相邻拆卸地盘堕下的混凝土废料击毙。

4. 给承建商／僱主的职安警示：

为防止任何工人／雇员在建筑地盘内遭堕下的任何物件击倒，承建商／僱主应：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质、工作环境、以及当相邻地盘或在其附近有建筑活动进行时、有关工作活动的性质（例如拆卸工程）及工作进度后，找出所有与该工作有关的潜在危害，尤其针对物件由相邻地盘（例如正在拆卸的楼宇）堕下的危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例、相关工作守则及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 当相邻地盘正进行的建筑活动可能对工人造成危险时，为两个建筑地盘的工作作出所需的安排；
- 确保在进行任何拆卸工程前，须充分考虑邻近的交通、行人、建筑物的使用者及所有拆卸工人的安全及便利的情况后，就相关的情况架设足够及有效的安全设施，例如围板、有盖行



人通道、坠台及斜栅，并须妥善保持其状况良好直至拆卸工作完成为止；

- 确保围板、有盖行人通道、坠台、斜栅及所有其他必要的防护设施的规格及构造细则合乎相关工作守则及指引，并切合地盘情况及所选拆卸方法的要求；
- 确保没有松散物料放置或堆迭在楼面边缘，以防止物料从该处堕下；
- 如有可能令地盘或附近的人受伤害或财产损失，严禁把废料及其他物料从高处掷下、倾倒或投下；
- 在当眼处张贴警告，以提醒工人 / 雇员有关物件堕下的危害；
- 当可预见有物件堕下的危害时，应封锁、围封或以其他方式严禁任何工人 / 雇员进入有关危险范围；
- 委任合资格及具经验的地盘督导人员监督整个拆卸工程，以确保有效管理所有风险；
- 为每名涉及相关工作的工人 / 雇员提供合适并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；
- 向所有相关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。



5. 参考资料：

- [《安全工 作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《建筑物拆卸作业守则 2004年》¹](#)
- [《安全帽的拣选、使用及保养指引》¹](#)

免责声明

本 职 安 警 示 旨 在 发 生 严 重 意 外 后 ， 尽 早 提 醒 有 关 人 士 采 取 所 需 的 一 般 安 全 预 防 措 施 ， 以 保 障 从 事 类 似 工 作 人 员 的 安 全 。 本 警 示 内 的 资 料 只 属 一 般 指 引 ， 不 会 减 轻 、 限 制 或 取 代 任 何 人 须 依 法 履 行 法 定 职 责 的 法 律 责 任 。 资 料 使 用 人 如 管 理 及 督 导 人 员 应 自 行 评 估 本 警 示 内 的 资 料 ， 按 本 身 情 况 决 定 有 关 资 料 是 否 可 在 作 业 中 应 用 。 如 因 使 用 或 不 使 用 本 警 示 内 的 资 料 而 招 致 任 何 损 失 或 损 害 ， 劳 工 处 概 不 负 责 。

註：本 职 安 警 示 的 内 容 并 非 详 尽 无 遗 ， 日 后 如 有 更 多 相 关 资 料 ， 会 在 有 需 要 时 加 以 补 充 或 修 订 。

¹ 按此检视文件