



職安警示

冷氣維修工程

1. 意外日期：2011 年 8 月

2. 意外地點：土瓜灣一個住宅單位

3. 意外摘要：

一名工人在一幢住宅樓宇 19 樓一個單位外牆維修分體式冷氣機時墮斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，承建商／僱主在進行樓宇外牆工作前應確保：

- 使用適當工作平台；
- 若使用工作平台為不切實可行，使用合適的安全吊帶，並把安全吊帶持續繫於繫穩物。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)

¹按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。