



## 職安警示

### 從平台邊緣墮下

1. 意外日期：2011 年 12 月

2. 意外地點：馬鞍山一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人從一個興建中的平台邊緣墮下約 1.4 米，傷重死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為確保在建築地盤內工作地方的安全，承建商/僱主應：

- 找出及糾正在高處工作的人所遇到的危險狀況，包括未設有防護的樓邊及孔洞；
- 消除任何可導致絆倒的危害；以及
- 保持地面平坦及不溜滑。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》<sup>1</sup>](#)

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件



職業安全及健康部  
Occupational Safety and Health Branch  
勞工處  
Labour Department



\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。