



## 职安警示

### 石屎横梁倒塌

1. 意外日期：2013 年 3 月

2. 意外地点：油麻地一个楼宇装修地盘

3. 意外摘要：

一名工人在拆卸一扇金属闸门时，上方一条石屎横梁突然塌下，导致工人左手手臂骨裂受伤。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止构筑物在进行拆卸工程时倒塌，承建商／雇主应：

- 在展开拆卸工程前，委任合格人士为拆卸工程进行风险评估包括核实记录图则，以及制订安全施工程序；
- 设置临时支撑物以防止构筑物意外移位、倒塌或断裂；
- 委任合格人士监督有关拆卸工程；
- 确保所有人士与任何与拆卸工程相关的构筑物保持安全的距离；
- 确保可能发生危险的地方均明确区划并以围栏隔开，以及禁止任何未经许可人士进入该范围；



- 于当眼处张贴适当告示，以提醒工人因拆卸工程所产生的危害；
- 为有关工人提供所需的安全资料、指导及训练；以及
- 实施有效的监控及监督制度，以确保工人严格遵从上述的安全预防措施。

## 5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全操作系统》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

---

<sup>1</sup> 按此检视文件