



职安警示

从货车式起重机墮下

1. 意外日期：2014 年 2 月

2. 意外地点：一个货物装卸区

3. 意外摘要：

一名工人在一部货车式起重机的载货台协助吊运操作时，怀疑从该载货台墮下至地面，其后伤重死亡。

4. 给拥有人/东主的职安警示：

从事涉及使用货车式起重机吊运操作的拥有人/东主应：

- 为该吊运操作进行特定风险评估及制订合适的安全施工程序，并充分考虑负荷物的大小及形状、载货台上的工作环境限制等等；
- 确保工人使用适当及安全的途径进出起重机的载货台；
- 当起重机开动时，避免在该起重机的载货台上停留；
- 若无法避免在起重机的载货台进行高处工作，确保载货台上任何未设有护栏的边缘或工作位置给工人设置适当的防护；



- 确保负荷物恰当堆叠，并处于安全的状态；
- 如起重机操作员对附近范围没有清晰无阻的视野，派驻讯号员向该操作员发出有效的讯号；以及
- 发展及实施有效的监察和监管制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全作系统》](#)¹
- [《安全使用流动式起重机工作守则》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件