



## 职安警示

### 从窗口堕下

1. 意外日期：2013 年 12 月

2. 意外地点：一个楼宇建筑地盘

3. 意外摘要：

一名批荡工人正在进行天花板批荡工作时，怀疑穿越旁边一扇窗口堕下死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从事室内装修工程时堕下，承建商/雇主应：

- 为该工作进行特定风险评估及制订合适的安全施工程序；
- 为每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 提供及确保使用适当的工作平台作为该工作的安全支撑设施；
- 适当围封或覆盖任何危险边缘、孔洞或其他空隙，以防止有人从该处穿越堕下；
- 若使用工作平台、防护危险边缘、孔洞或其他空隙为不切实可行，提供及确保工人使用适当的防堕装置；
- 为工人提供适当的训练及指导，以确保其工作的安全；以及



- 发展及实施有效的监察和监管系统，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

## 5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》<sup>1</sup>](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**负**责。

---

<sup>1</sup>按此检视文件