



职安警示

从矮墙堕下

1. 意外日期：2013 年 8 月

2. 意外地点：荃湾一幢货仓楼宇

3. 意外摘要：

一名工人在一幢货仓楼宇进行外墙修复工程时，从 2 楼的矮墙顶部堕下至地面死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事外墙高处工作的承建商/雇主应：

- 为该工作进行风险评估及制订合适的安全施工程序；
- 为每个工作地点提供并保持适当和足够的安全进出口；
- 在未设有护栏的边缘设置防护，否则在可行情况下，确保工人使用适当工作平台进行有关工作；
- 若防护边缘或使用工作平台为不切实可行，确保工人使用合适的防堕装置；
- 张贴警告告示于当眼处以提醒任何人士堕下的危害；以及
- 实施有效的监察和监管制度，以确保工人严格遵从上述的安全



措施。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件