



职安警示

从金属棚架堕下

1. 意外日期：2013 年 7 月

2. 意外地点：荃湾一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名模板工人在拆卸一新落成混凝土墙的木制模板时，从金属棚架堕下约 2 米至地面死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事高处搭建/拆卸木制模板的承建商/雇主应：

- 为该工作进行风险评估及制订合适的安全施工程序；
- 为每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 在可行情况下，确保该工作使用适当的棚架；
- 确保棚架设置适当的护栏及底护板；
- 确保棚架是由一名合格的人检查及核证其安全；以及
- 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措



施。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《地盘意外个案简析系列 — 模板工作》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件