



职安警示

从升高的金属卡板堕下

1. 意外日期：2013 年 4 月

2. 意外地点：元朗一间仓库

3. 意外摘要：

一名工人站立在一块以叉式起重车升高的金属卡板上更换位于仓库天花的雨水渠时，堕下 4 米死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事天花位置高处工作的承建商／雇主应：

- 为该工作进行风险评估及制订安全施工程序；
- 使用适当的工作平台作为该工作的安全上落及支撑设施，以及禁止使用叉式起重车作有关用途；
- 张贴告示于当眼处以提醒工人堕下的危害；以及
- 实施有效的监察制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：



- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件