



职安警示

从竹棚架堕下

1. 意外日期：2013 年 11 月

2. 意外地点：元朗一个楼宇建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在外墙竹棚架工作时，部分棚架突然折断，从 2 楼堕下至地面死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人在棚架从事高处工作时堕下，承建商／雇主必须确保：

- 为特定工作进行风险评估及制订合适的安全施工程序；
- 棚架有稳固支撑及妥善维修；
- 棚架由一名合格的人检查及核证其安全；
- 为每个工作地点提供适当和足够的安全进出口及工作平台，并作妥善维修；
- 若使用工作平台为不切实可行，工人已配戴合适的安安全吊带，并连接于合适的系稳物；以及



- 有效的监察和监管系统已实施。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件