



职安警示

从竹棚架墮下

1. 意外日期：2013 年 10 月

2. 意外地点：将军澳一个楼宇建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在外墙棚架的平台清除石屎废料时，从 35 楼墮下至 23 楼死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

若建筑工程活动可能产生废料时，承建商/雇主应：

- 避免在棚架上积聚废料；
- 避免在外墙高处进行清除棚架上废料的工作；
- 若需要在高处进行清除棚架上废料的工作：
 - 为有关工作进行风险评估，并尤其适当考虑棚架的负载量，及制订合适的安全施工程序；
 - 确保棚架有稳固支持及适当维修；
 - 确保棚架由一名合资格的人检查及核证其安全；



- 为每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 在可行情况下，确保使用适当的工作平台进行有关工作；
- 确保工作平台不得超载及不容许有冲击负载；
- 若使用工作平台为不切实可行，确保提供适当和足够的防堕装置，并连接于合适的系稳物及妥善保养，以及确保工人使用防堕装置；
- 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守则》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件