



职安警示

被毛絮运送机的刺针滚筒夹倒

1. 意外日期：2013 年 9 月

2. 意外地点：元朗一间废料回收厂

3. 意外摘要：

一名工人在一间废料回收厂内看守一部毛絮运送机时，被卷入机器内的刺针滚筒并遭夹毙。

4. 给东主／雇主的职安警示：

从事涉及机器操作工序的东主／雇主应：

- 为机器的使用及操作进行风险评估及制订安全施工程序；
- 在机器开动时，采取足够的步骤，包括在危险部件装置有效护罩，以防止机器的任何部件危及任何人；
- 在进行机器修复等工作时，若不可以避免工人接触机器的危险部件及需要暂时拆除有关护罩，采取一个工作许可证制度，尤其在工作进行期间把机器的电源关掉及锁上电源开关掣；
- 张贴警告告示于当眼处以提醒工人当机器开动时会被危及的风险；



- 提供安全使用及操作机器的所需资料、指导及训练给工人；以及
- 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹
- [《机械的防护及操作手册》](#)¹
- [《工厂及工业经营条例\(第 6A及 6B条\)简介 — 认识你的一般责任》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件