



职安警示

从外墙堕下

1. 意外日期：2014 年 7 月

2. 意外地点：一所医院

3. 意外摘要：

一名窗户清洁工人使用梯子前往医院大楼外墙的工作地点时，从高处堕下约七米死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事窗户清洁工作的承建商／雇主应：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估及制定合适的安全施工程序，其中须充分考虑工作环境；
- 在切实可行范围内，避免进行高处工作，并确保工人采取安全的工作方法及配备合适的工具；
- 为每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 提供适当的棚架／工作平台进行清洁工作；
- 若使用工作平台及围封未设有护栏的边缘为不切实可行时，应提供并确保工人使用适当的防堕装置；
- 为有关工人提供相关的资料、指导及训练；以及



- 制定及实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《工作安全 — 梯子及升降工作平台简介》](#)¹
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》](#)¹
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》](#)¹
- [《楼宇清洁业工作安全简介》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件