



职安警示

从工字铁堆堕下

1. 意外日期：2014 年 6 月

2. 意外地点：一个露天货仓

3. 意外摘要：

一名工人在协助流动式起重机的吊运工作时，从工字铁堆堕下死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止工人在从事吊运工作时从高处堕下，承建商／雇主应：

- 为吊运工作进行针对性的风险评估及制定合适的安全施工程序，其中须充分考虑工作的环境；
- 禁止于不安全的地方工作，例如工字铁堆上；
- 提供并确保工人使用合适的工作平台进行高处工作；
- 就高处工作安全，为工人提供足够的资料、训练及指导；以及
- 实施有效的监察和监管，以确保上述的安全措施得以严格遵从。



5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

¹ 按此检视文件