



职安警示

踏穿金属假天花

1. 意外日期：2014 年 8 月

2. 意外地点：一幢住宅楼宇

3. 意外摘要：

一名物业助理踏上在地面离地四米高的金属板假天花试图捡回物件时，踏穿该假天花堕下，及后死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从易破的假天花或类似的不安全地方堕下，承建商／雇主应：

- 进行针对相关工作的风险评估及制定合适的安全施工程序和足够的安全措施；
- 严禁进入或在易破的假天花或类似的不安全地方工作；
- 若需要进入及在不安全地方工作时，应使用合适的安全通道／支持设施及／或适当的工作平台进行工作；
- 为有关工人提供相关的安全资料、指导及训练；以及
- 实施足够的管理、控制和有效的监督，以确保上述的安全措施得以严格遵从。



5. 参考资料：

- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

¹ 按此检视文件