



職安警示

從花槽墮下

1. 意外日期：2017 年 8 月
2. 意外地點：住宅屋苑平台
3. 意外摘要：

一名工人在花槽修剪植物時墮下約 3.7 米至下層樓面。他嚴重受傷並於兩日後死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在工作時從高處墮下，東主／僱主應：

- 委任合資格人士為工作地點，尤其針對那些將會有工人工作並可能從高處墮下的危險地方，進行針對性的風險評估，找出所有在工地內的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例及相關工作守則的安全施工方案及程序；
- 使用特定設計的手工具避免工人／僱員在任何危險地方進行工作而會有從該處墮下的危險，否則須確保有關工作可從安全的地方進行；
- 提供並確保工人使用設有足夠防墮設置的適當工作平台；
- 採取步驟以確保預計有工人工作的所有危險地方及可能會有工人從該處墮下的危險地方均須按照安全法例安全圍封；



- 在每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 若使用合適的工作平台和架設柵欄於有墮下危險的地方是不合理地切實可行，而又不能避免在這些危險地方工作，須向每名工人提供適當的安全吊帶，確保工人在工作期間從安全地點開始把身上的安全吊帶持續繫於適當和穩固的繫穩物上；並須採取步驟，確保每名工人／僱員正確使用；
- 向所有參與有關工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練；並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。