



## 職安警示

### 從竹棚架墮下

1. 意外日期：2013 年 12 月

2. 意外地點：一幢維修中的樓宇

3. 意外摘要：

一名工人在一個搭建在樓宇外牆的竹棚架上準備建造一個窗口時，懷疑於 2 樓位置從竹棚架的空隙墮下至地面。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人在棚架上從事高處工作時墮下，承建商／僱主應：

- 為特定工作進行風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 若切實可行時，提供並確保使用適當的棚架及工作平台；
- 為任何棚架上可致人體墮下的空隙加以圍封或覆蓋；
- 以夾板或木板鋪密工作平台，並提供適當的底護板；
- 確保棚架由一名合資格的人檢查及核證其安全；



- 若使用工作平台或為危險的空隙加以防護為不切實可行，提供並確保工人使用合適的防墮裝置；以及
- 發展及實施有效的監察制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

## 5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》](#)<sup>1</sup>
- [《竹棚架工作安全守則》](#)<sup>1</sup>
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

<sup>1</sup> 按此檢視文件