



職安警示

從窗口墮下

1. 意外日期：2013 年 12 月

2. 意外地點：一個樓宇建築地盤

3. 意外摘要：

一名批盪工人在進行天花板批盪工作時，懷疑穿越旁邊一扇窗口墮下死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從事室內裝修工程時墮下，承建商/僱主應：

- 為該工作進行特定風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 提供及確保使用適當的工作平台作為該工作的安全支撐設施；
- 適當圍封或覆蓋任何危險邊緣、孔洞或其他空隙，以防止有人從該處穿越墮下；
- 若使用工作平台、防護危險邊緣、孔洞或其他空隙為不切實可行，提供及確保工人使用適當的防墮裝置；



- 為工人提供適當的訓練及指導，以確保其工作的安全；以及
- 發展及實施有效的監察和監管系統，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件