



## 職安警示

### 從矮牆墮下

1. 意外日期：2013 年 8 月

2. 意外地點：荃灣一幢貨倉樓宇

3. 意外摘要：

一名工人在一幢貨倉樓宇進行外牆修復工程時，從 2 樓的矮牆頂部墮下至地面死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事外牆高處工作的承建商/僱主應：

- 為該工作進行風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為每個工作地點提供並保持適當和足夠的安全進出口；
- 在未設有護欄的邊緣設置防護，否則在可行情況下，確保工人使用適當工作平台進行有關工作；
- 若防護邊緣或使用工作平台為不切實可行，確保工人使用合適的防墮裝置；
- 張貼警告告示於當眼處以提醒任何人士墮下的危害；以及
- 實施有效的監察和監管制度，以確保工人嚴格遵從上述的安



全措施。

## 5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》<sup>1</sup>](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》<sup>1</sup>](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

---

<sup>1</sup>按此檢視文件