



職安警示

從金屬棚架墮下

1. 意外日期：2013 年 7 月

2. 意外地點：荃灣一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名模板工人在拆卸一新落成混凝土牆的木製模板時，從金屬棚架墮下約 2 米至地面死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事高處搭建/拆卸木製模板的承建商/僱主應：

- 為該工作進行風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 在可行情況下，確保該工作使用適當的棚架；
- 確保棚架設置適當的護欄及底護板；
- 確保棚架是由一名合資格的人檢查及核證其安全；以及
- 實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵從上述的安全措



施。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《地盤意外個案簡析系列 — 模板工作》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件