



## 職安警示

### 從竹棚架墮下

1. 意外日期：2013 年 12 月

2. 意外地點：沙田一幢維修中的工業樓宇

3. 意外摘要：

一名批盪工人在樓宇外牆的竹棚架工作時，從大約 18 樓墮下至 4 樓死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人在棚架從事高處工作時墮下，承建商／僱主必須確保：

- 為該工作進行特定的風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 提供適當的工作平台，並作妥善保養；
- 為工作平台提供適當護欄及底護板；
- 棚架由一名合資格的人檢查及核證其安全；
- 若使用工作平台為不切實可行，工人已配戴合適的安全吊帶，



並連接於適當的繫穩物；以及

- 發展及實施有效的監察和監管系統。

## 5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》<sup>1</sup>](#)
- [《竹棚架工作安全守則》<sup>1</sup>](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

<sup>1</sup> 按此檢視文件