



## 職安警示

### 從升高的金屬卡板墮下

1. 意外日期：2013 年 4 月

2. 意外地點：元朗一間倉庫

3. 意外摘要：

一名工人站立在一塊以叉式起重車升高的金屬卡板上更換位於倉庫天花的雨水渠時，墮下 4 米死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事天花位置高處工作的承建商／僱主應：

- 為該工作進行風險評估及制訂安全施工程序；
- 使用適當的工作平台作為該工作的安全上落及支撐設施，以及禁止使用叉式起重車作有關用途；
- 張貼告示於當眼處以提醒工人墮下的危害；以及
- 實施有效的監察制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：



- [《風險評估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全工作系統》](#)<sup>1</sup>
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

<sup>1</sup> 按此檢視文件