



職安警示

從竹棚架墮下

1. 意外日期：2013 年 11 月

2. 意外地點：元朗一個樓宇建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在外牆竹棚架工作時，部分棚架突然折斷，從 2 樓墮下至地面死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人在棚架從事高處工作時墮下，承建商／僱主必須確保：

- 為特定工作進行風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 棚架有穩固支撐及妥善維修；
- 棚架由一名合資格的人檢查及核證其安全；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口及工作平台，並作妥善維修；
- 若使用工作平台為不切實可行，工人已配戴著合適的安全吊帶，並連接於合適的繫穩物；以及
- 有效的監察和監管系統已實施。



5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件