



## 職安警示

### 從流動梯子墮下

1. 意外日期：2013 年 11 月

2. 意外地點：觀塘一個裝修中的商業單位

3. 意外摘要：

一名工人在安裝塑膠喉管於天花時，從木摺梯墮下死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從事高處工作時墮下，承建商／僱主應：

- 為該工作進行特定的風險評估及制訂安全施工程序；
- 使用適當的工作平台作為該工作的支撐設施及避免使用流動梯子作有關用途；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 為工人提供安全使用工作平台的適當訓練及指導；以及
- 實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。



## 5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》<sup>1</sup>](#)
- [《工作安全 — 梯子及升降工作平台簡介》<sup>1</sup>](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件