



職安警示

汽車式升降工作台故障

1. 意外日期：2015 年 2 月

2. 意外地點：馬路旁

3. 意外摘要：

一名清潔工人在一部汽車式升降工作台上進行行人天橋外圍清理工作時，該升降工作台突然傾側並靠向一棵樹上。當該名工人爬出升降工作台時，墮下約 9 米死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

負責使用汽車式升降工作台的承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估；
- 須充分考慮風險評估的結果，制定符合製造商手冊指示的詳細安全施工程序及安全預防措施；
- 就汽車的水平度、適當伸展穩定裝置和／或外伸支架，以及在指定升降工作台操作範圍內進行操作的限制，確保製造商的指示得以嚴格遵守；
- 確保升降工作台在安全操作負荷範圍內負載；



- 確保升降工作台由獲授權，並曾接受足夠的訓練和因其所受的實質訓練及實際經驗而有足夠能力的人操作；
- 妥善地保養升降工作台，並確保升降工作台處於安全操作狀態；
- 制定適當程序以處理緊急情況；
- 為有關工人提供足夠的安全資料、指導及訓練；以及
- 實施足夠的管理控制和有效監督，以確保有關安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》¹](#)
- [《安全工作系統》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件