



職安警示

從直梯墮下

1. 意外日期：2015 年 5 月

2. 意外地點：一幢裝修中的村屋

3. 意外摘要：

一名工人在一幢兩層高村屋的外牆安裝冷氣機時，從一把直梯墮下死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事高處工作的承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估，包括考慮有關工作性質及工作環境；
- 為高處工作制定合適的安全施工程序，其中需充分考慮風險評估的結果；
- 在每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 在切實可行範圍內，為高處工作提供適當的工作平台，及確保得以使用，並避免使用梯子；
- 只有使用工作平台為不可行時，才可提供適當的防墮裝置並確保其得以恰當使用；



- 確保為有關工人提供相關的安全資料、指導、訓練及監督；以及
- 制訂及實施有效的監察和控制系統，以確保上述的安全措施得以嚴格及完全遵從。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《工作安全 – 梯子及升降工作平台簡介》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件