



## 職安警示

### 踏穿金屬假天花

1. 意外日期：2014 年 8 月

2. 意外地點：一幢住宅樓宇

3. 意外摘要：

一名物業助理踏上在地面離地四米高的金屬板假天花試圖撿回物件時，踏穿該假天花墮下，及後死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從易破的假天花或類似的不安全地方墮下，承建商／僱主應：

- 進行針對相關工作的風險評估及制定合適的安全施工程序和足夠的安全措施；
- 嚴禁進入或在易破的假天花或類似的不安全地方工作；
- 若需要進入及在不安全地方工作時，應使用合適的安全通道／支持設施及／或適當的工作平台進行工作；
- 為有關工人提供相關的安全資料、指導及訓練；以及
- 實施足夠的管理、控制和有效的監督，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。



## 5. 參考資料：

- [《安全使用動力操作升降工作台指引》<sup>1</sup>](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》<sup>1</sup>](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《風險評估五部曲》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件