



職安警示

被升降機的對重裝置擊斃

1. 意外日期：2015 年 3 月

2. 意外地點：一個樓宇維修地盤

3. 意外摘要：

在拆卸一部廢棄的升降機的機槽圍牆時，一名工人被該升降機的對重裝置擊斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為確保從事升降機拆卸工作(包括拆卸升降機槽)的工人安全，承建商／僱主應提供並維持一套安全工作系統。該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估；
- 根據風險評估結果，制訂合乎相關工作守則、業界指引、國際標準和符合升降機製造商的指示／規格的詳細施工方案，包括適當的安全施工程序及安全措施；
- 制定及實工作許可證制度，以確保在工作展開前，所有必需的安全預防措施得以執行，並在工程期間維持有效。其中包括嚴格遵守以下安全預防措施：



- 升降機的對重裝置須調校至升降機槽底的最低點，並應穩妥及適當支撐以防在拆卸工作過程中意外移位；
 - 採取所有必需的預防措施，以防止任何零件／組件墮下；及
 - 展示適當和足夠數量的安全標誌／警告性告示於當眼處，以警示所有有關工人重要的安全資料；
-
- 確保總承建商、次承建商包括專門次承建商之間的安全責任清晰界定，及彼此間能有效協調和溝通，使所需的安全工作系統得以全面實施；
 - 確保拆卸工作是在合資格的人的直接監督下安全進行，該人須因其所具備的升降機拆卸工作的實質訓練及實際經驗而有足夠能力；
 - 確保只由具備足夠針對拆卸升降機工作的知識、技能和經驗的合資格工人從事拆卸工作；
 - 為有關工人提供針對相關工作所需的安全資料、指導及訓練，以確保他們熟習有關安全施工程序和安全措施；以及
 - 制定及實施有效的監察和控制系統，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。



5. 參考資料：

- [《工作安全守則（升降機及自動梯）》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件