



職安警示

被水管擊斃

1. 意外日期：2014 年 11 月

2. 意外地點：一個道路工程地盤

3. 意外摘要：

一捆堆疊在汽車式起重機上將要被卸下的水管突然滑落，擊斃一名工人。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何人遭堆疊在起重機上的負荷物擊中，承建商／僱主應提供並維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估，並制定一個已充分考慮工作性質、負荷物堆疊方法、起重機穩定性和工作環境的吊運操作計劃；
- 委任一名合資格人員監管吊運操作；
- 就保持起重機的水平度、適當伸展支撐腳橫樑及吊運操作的限制，須遵守起重機製造商的有關指示；
- 除非製造商另有指明，確保起重機在均勻、平坦和堅固的地面上操作；



- 採取足夠安全措施，以避免堆疊在起重機的負荷物意外移位；
- 為有關工人提供足夠的資料、指導及安全訓練；以及
- 制定及實施有效的監察及監管制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件