



職安警示

貨櫃車被龍門架起重機吊起

1. 意外日期：2014 年 12 月

2. 意外地點：一個貨櫃碼頭

3. 意外摘要：

一輛裝載貨櫃的貨櫃車被龍門架起重機吊離地面，司機在貨櫃車吊起後不久逃離貨櫃車的駕駛室。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止貨櫃車被龍門架起重機意外吊起，東主／僱主應提供及維持一套卸載貨櫃車上貨櫃的安全工作系統，其中應包括以下各項：

- 進行針對相關工作的風險評估及制訂合適的安全施工程序，以確保貨櫃車進入貨櫃卸載區前，所有連接貨櫃與貨櫃車拖架的旋鎖已被完全開啟及維持在開啟狀況；
- 制定及實施工程控制措施，以確保貨櫃與貨櫃車拖架未完全分開前，貨櫃車上的貨櫃不會被龍門架起重機吊起；
- 制定及維持有效的預防性維修保養計劃，以確保所有安全裝置在所有時間均保持在有效操作狀況及有效運作；



- 為所有有關操作的人員提供所需的安全資料、指導、訓練及監督；以及
- 訂立及實施有效的監察系統，以確保上述的安全措施及預防措施得以嚴格及完全地遵從。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹
- [《工廠及工業經營條例\(第 6A 及 6B 條\)簡介 — 認識你的一般責任》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件