



## 職安警示

### 被夾斗車的夾斗夾著

1. 意外日期：2016 年 9 月
2. 意外地點：一道路維修工程承建商的倉庫
3. 意外摘要：

一名夾斗車操作員被發現在夾斗車近控制板的位置失去知覺，頭部遭夾斗夾著。該名工人同日於醫院證實死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為確保夾斗車的夾斗在使用時安全，夾斗車的擁有人／承建商／僱主應提供及維持一個安全的工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士就相關工作進行針對性的風險評估，在充分考慮負荷物的大小、種類和重量、夾斗的容量及附近工作環境後，找出所有與操作夾斗相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，就操作夾斗制定合適的安全施工方案及程序；
- 委任合資格及具經驗的督導人員確保有效控制所有與操作夾斗有關的風險；
- 確保夾斗在使用前，經由合資格檢驗員進行測試和徹底檢驗，及定期由合資格的人根據有關安全法例的要求進行檢查；



- 確保夾斗操作員及參與相關工作的其他人士盡可能遠離夾斗車的液壓吊臂／懸吊中的夾斗途經的路徑；
- 確保操作夾斗的每一控制桿、手掣或其他裝置已有清晰標記顯示其用途及操作模式；
- 為操作夾斗劃設危險區並加以圍封，實行嚴格通道管制措施，並於附近張貼適當的警告告示，阻止未獲授權人士進入該區；
- 確保夾斗只由持有相關有效證書的人士操作；
- 向夾斗操作員及參與的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練；並確保他們熟悉相關工作的安全施工程序及安全措施；以及
- 訂立及實施有效的監察及監管制度，以確保上述的安全措施得以落實。

## 5. 參考資料：

- [《安全工作系統》<sup>1</sup>](#)
- [《風險評估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《安全使用流動式起重機工作守則》<sup>1</sup>](#)
- [《起重機械及起重裝置的檢查、檢驗和測試指南》<sup>1</sup>](#)

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件



\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。