



職安警示

跌倒在一堆金屬架上

1. 意外日期：2016年6月
2. 意外地點：一個露天貯物場
3. 意外摘要：

一名工人懷疑在露天貯物場內高處墮下或絆倒在一堆金屬架上，頭部受傷，並於數日後死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何人在進行裝卸及堆疊物料時從高處墮下或絆倒，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行風險評估，在充分考慮各堆疊工序的工作情況、堆疊物料的形狀及大小、堆疊物料高度和附近工作環境後，找出裝卸及堆疊物料工序的潛在危害；
- 就着風險評估的結果，制定安全施工方案及程序，包括其準備工作；
- 除非已採取足夠的安全措施以防止有人絆倒或從高處墮下，否則嚴禁任何人在不安全的地方例如在堆疊的物料上工作；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並須妥善維修保養；



- 提供及確保工人使用適合高處作業的適當的工作平台或升降工作台；
- 如果提供工作平台是不切實可行，須向每名從事高處工作的工人／僱員提供適當的安全吊帶，而該安全吊帶須持續繫於適當和穩固的繫穩點、獨立救生繩或防墮系統，並確保工人／僱員高處工作時正確使用有關裝備；
- 提供及採取所有合理步驟確保工人／僱員工作時配戴附有下列下頷帶而符合標準的安全帽；
- 委派合資格的人監督整個裝卸及堆疊物料的操作，包括其準備工作；
- 在安排工人／僱員工作前，向他們提供所需的安全資料、指導及訓練，以確保他們熟悉有關的安全施工程序及須採取的安全措施；以及
- 制訂及實施有效的監督制度，以確保上述的安全措施得以落實執行。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《金屬棚架工作安全守則》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。