



職安警示

從有蓋行人通道蓋頂的塑料面板墮下

1. 意外日期：2016 年 7 月
2. 意外地點：一個屋苑內
3. 意外摘要：

一名清潔工人在有蓋行人通道蓋頂清理垃圾時，踏破蓋頂一塊塑料面板，墮下約 3.4 米至地面導致嚴重受傷，並在數天後死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防同類意外再次發生，承建商／僱主應：

- 委任合資格人士就有蓋行人通道蓋頂清理工作進行針對性的風險評估，在充分考慮工作環境及其工作性質後，找出所有潛在危害；
- 根據風險評估的結果，為相關工作制定安全施工方案及程序；
- 嚴禁工人／僱員踏上有蓋行人通道蓋頂；
- 採取安全措施，使用適當的設備或工具進行工作，如提供合適的工作平台或流動升降工作台，避免工人／僱員踏上有蓋行人通道蓋頂進行工作，並確保工人使用該等設備；
- 在有蓋行人通道顯眼處張貼告示，禁止工人攀上行人通道蓋頂；



- 倘若不能避免攀上有蓋行人通道蓋頂工作，應確保採取下列安全措施：
 - 提供適當和足夠並須妥善維修保養的安全進出口通往有蓋行人通道蓋頂；
 - 在有蓋行人通道蓋頂的周邊加設防護欄並鋪設臨時工作台以分散塑料面板的負荷；及
 - 須提供合適的安全吊帶予每名進行相關工作的工人／僱員，確保他們在工作時穿戴，並從安全位置起，把安全吊帶持續繫穩於適當和穩固的繫穩點或防墮系統上。
- 提供符合安全標準而又設有下頷帶的安全帽予每名進行相關工作的工人／僱員，並採取所有合理步驟確保他們工作時配戴；
- 向工人／僱員提供所需的資料、指導及訓練；並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施後，才安排他們進行相關工作；以及
- 訂立及實施有效的監督制度，以確保必須的安全措施得以落實執行。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《金屬棚架工作安全守則》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)

¹ 按此檢視文件



- [《職業意外致命個案分析 \(第二集\)》](#)¹
- [《高處工作意外致命個案集》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。