



職安警示

被鑽探機的背撐擊中

1. 意外日期：2014 年 3 月

2. 意外地點：一住宅樓宇對出工地

3. 意外摘要：

一名工人被一部拆卸中的鑽探機的一支背撐擊中致死。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

從事機械拆卸工作的承建商／僱主應制定及保持一個安全的工作系統，當中應包括：

- 委任合資格人員為該工作進行針對性的風險評估及制訂有關的安全施工程序，並充分考慮機械製造商所定的指示與規格說明，以及以往的測試、檢驗、維修與保養紀錄；
- 以顯眼的危害警告告示劃分出危險工作區域；
- 為工人提供所需安全資料、指導及訓練；以及
- 確保拆卸工作是在合資格人員直接及持續的監督下進行。

5. 參考資料：



- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件