



职安警示

从花槽墮下

1. 意外日期：2017 年 8 月
2. 意外地点：住宅屋苑平台
3. 意外摘要：

一名工人在花槽修剪植物时墮下约 3.7 米至下层楼面。他严重受伤并于两日后死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员在工作时从高处墮下，东主 / 雇主应：

- 委任合格人士为工作地点，尤其针对那些将会有工人工作并可能从高处墮下的危险地方，进行针对性的风险评估，找出所有在工地内的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，制定符合安全法例及相关工作守则的安全施工方案及程序；
- 使用特定设计的手工具避免工人 / 雇员在任何危险地方进行工作而会有从该处墮下的危险，否则须确保有关工作可从安全的地方进行；
- 提供并确保工人使用设有足够防墮设置的适当工作平台；
- 采取步骤以确保预计有工人工作的所有危险地方及可能会有工人从该处墮下的危险地方均须按照安全法例安全围封；



- 在每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 若使用合适的工作平台和架设栅栏于有墮下危險的地方是不合理地切实可行，而又不能避免在这些危險地方工作，须向每名工人提供适当的安全吊带，确保工人在工作期间从安全地点开始把身上的安全吊带持续系于适当和稳固的系稳物上；并须采取步骤，确保每名工人 / 雇员正确使用；
- 向所有参与有关工作的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练；并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。