



职安警示

吊运金属片卷时从高处堕下

1. 意外日期：2012 年 12 月

2. 意外地点：粉岭一金属切割工场

3. 意外摘要：

一名工人在处理一批被起重机吊运中的金属片卷时，从堆叠的金属片卷上堕下死亡。

4. 给东主／雇主的职安警示：

在工场内从事吊运操作的东主/雇主应：

- 为吊运操作进行风险评估及制定安全工作程序；
- 在可行情况下，尽量避免任何工人在堆叠的货物上停留；
- 让需到堆叠的货物上工作的工人使用适当的安全支撑设施及安全进出口；
- 采取足够的步骤避免起重机的任何部分或载荷物在吊运操作过程中危及工人；以及
- 实施足够的监控及监督制度，以确保工人严格遵从上述的安全预防措施。



5. 参考资料：

- [《安全工作系统》](#)¹
- [《风险评估五部曲》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件