



职安警示

从工字铁横梁堕下

1. 意外日期：2012 年 12 月

2. 意外地点：铜锣湾一个装修地盘

3. 意外摘要：

一名工人在一条工字铁横梁上进行视察工作时，堕下约 6 米死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

从事高处工作的承建商／雇主应进行风险评估及制订安全施工程序，其中包括-

- 在可行情况下，应尽量避免在工字铁横梁上进行高处工作，并应优先选用适当的工作平台；
- 若使用工作平台为不切实可行，应实施一套安全工作系统，以确保工人使用适当的防堕装置；
- 为每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 于当眼处张贴告示，以提醒工人堕下的危害；以及



- 实施有效的监控及监督制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《安全作系统》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件