



职安警示

悬吊于高处的工作平台

1. 意外日期：2012 年 10 月
2. 意外地点：东涌附近一个建造桥梁的填海工程

3. 意外摘要：

当维修装设在海堤格型构筑物胎架上的板桩时，悬吊于胎架内的一个工作平台突然倒塌，导致一名工人死亡及十四名工人受伤。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

在临时构筑物上从事高空工作的承建商/雇主应确保已进行全面的风险评估及制订相关的安全施工程序，并确保：

- 工作平台的设计、构造、安装、升/降及悬吊系统已由专业工程师确认为安全；
- 工作平台已设置安全进出口；
- 工作平台已由合格人士定期检查及确认为安全；
- 所有负责搭建、更改或拆卸工作平台的人已配戴着安全带，并连系于独立救生绳或适当的系稳物；
- 有关工人已接受相关的安全训练、资料、指导及监督；



- 制订及实施一套有效的预防性保养计划以确保工作平台的各部分，包括其升/降及悬吊系统得以妥善保养；
- 实施有效监察制度，以确保工人遵从上述所有的安全及预防措施。

5. 参考资料：

- [工厂及工业经营条例\(第 6A条\)简介－东主的一般责任¹](#)
- [建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介¹](#)
- [安全操作系统¹](#)
- [风险评估五部曲¹](#)
- [安全带及其系稳系统的分类与使用指引¹](#)
- [吊船操作安全简介¹](#)
- [起重机械及起重装置的检查、检验和测试指南¹](#)
- [资料、指导及训练 5 部曲¹](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件