



职安警示

被运送中的制冷机撞倒

1. 意外日期：2012 年 11 月

2. 意外地点：荃湾一幢酒店/商业楼宇

3. 意外摘要：

当在一条石屎斜路上往下运送一部制冷机时，一名工人遭该制冷机撞倒及夹毙。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

从事重型装置或设备运输工作的承建商/雇主应：

- 就其工作环境、运送物件的重量及运送路线的情况进行风险评估及制订适当的安全工作程序；
- 避免体力处理工作。应使用适当的机械辅助设备如具有足够负荷量的起重机或叉式起重车；
- 确保负荷物已正确地牢固及稳定，以防止翻倒；以及
- 给予有关工人所需的安全资料、指导、训练及监督。



5. 参考资料：

- [《安全工作系统》](#)¹
- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《体力处理操作指引》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件