



职安警示

从花槽堕下

1. 意外日期： 2019 年 12 月
2. 意外地点： 一个住宅屋苑
3. 意外摘要：

一名女工在混凝土柱形花槽上进行修剪植物时堕下约 4 米死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止有工人 / 雇员在进行园艺工作时从高处堕下，有关的东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与工作有关的潜在危害，尤其针对那些将会有工人 / 雇员工作并可能从高处堕下的危险地方；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 确保有关工作可从地面或安全的地方进行；使用特定设计的手工具避免工人 / 雇员在任何危险地方进行工作而会有从该处堕下的危险；
- 在每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；



- 采取步骤以确保预计有工人 / 雇员工作的所有危险地方及可能会有工人 / 雇员从该处堕下的危险地方均须按照安全法例安全围封；
- 有需要时，提供并确保工人 / 雇员使用设有足够防堕设置的适当工作平台或其他作支持用的安全设施；
- 若架设栅栏于有堕下危险的地方或使用合适的工作平台是不合理地切实可行，而又不能避免在这些危险地方工作，须向每名工人 / 雇员提供适当的安全吊带，确保工人 / 雇员在工作期间把身上的安全吊带持续系于适当和稳固的系稳物上；并须采取所有合理步骤，确保每名工人 / 雇员正确使用；
- 为所有工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及管理制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练五部曲》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。